

LEITFADEN ZUR ERSTELLUNG EINES RÜCKBAU- UND ENTSORGUNGSKONZEPTES

Anlage C

Bauteil- und Entsorgungskataster



Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN



Angaben zum Bauteil- und Entsorgungskataster

		Baumaßnahme > XXX (Zusätzlich ist ein RuE-Konzept vorzulegen.)		Baumaßnahme < XXX		
Baumaßnahme	Straße, Hausnummer			PLZ, Ort		
Bauherr	Name			Tel.-Nr.		
	Straße, Hausnummer			PLZ, Ort		
	Name			Tel.-Nr.		
Ansprechpartner Bauherr	Name			Tel.-Nr.		Bestätigung der Prüfung des Bauteil- und Entsorgungskatasters
Bauausführendes Unternehmen	Name			Tel.-Nr.		
	Straße, Hausnummer			PLZ, Ort		
	Name			Tel.-Nr.		
	Straße, Hausnummer			PLZ, Ort		Datum, Unterschrift, Stempel SenMVKU - Referat I B

- bei Entsorgungsweg B. - E. ausfüllen -

Nr.	Bauteil/Material	Bemerkung	Fundort	geschätzte Menge	weitere Verwendung/Entsorgungsweg	Begründung	AVV-Nr.	Prüfbericht Nr.
		hier z.B. Schadstoff angeben/ Verdachtsparameter/ Vermerk auf Schadstoffkataster/ Hiweise auf Schadstoffe angeben (Baujahr/ Herstellungsjahr)	ggf. mit Fundstellenplan	Angabe z.B. Dicke, Volumen, etc. [t], [m²], [m³], etc.	A. Weiterverwendung 1) Bauteilbörse 2) Rücknahmestelle B. stoffliche Verwertung C. energetische Verwertung D. Verwertung im Deponiebau E. Beseitigung	obligatorisch wenn keine Weiterverwendung möglich		bei gef. Abfällen ausfüllen und Prüfbericht mit einreichen
1.	Deckenplatten KMF alt	WHO-Fasern, siehe Schadstoffkataster, Fundstelle Nr. 2.1	Haus 2, 1. OG Raum 3, Decke	40 m²	E	WHO-Fasern, krebserzeugend Kategorie Carc. 1B nach CLP-VO	17 06 03*	AB202345
2.	Deckenplatten KMF neu	Herstellungsjahr 2010	Haus 2, 1.OG, Raum 4, Decke	85 m²	A.2	-	-	-
3.	Ytong-Porenbeton	-	Haus 3, EG, Außenwände	100 m³	A.2	-	-	-
4.	Gipskartonplatten	-	Haus 2, 1. OG, Innenwände	50 m³	B	Aufbereitung vor Weiterverwendung notwendig	17 08 02	AB202348
5.	Dämmung KMF Wand	WHO-Fasern, Herstellungsjahr nicht bekannt	Haus 2, 1.OG Raum 1.02 & 1.03	30 m²	E	Keine Lieferscheine/Rechnungen und Sicherheitsdatenblatt vorhanden, Einstufung erfolgt beprobungslos	17 06 03*	-
6.	Dachpappe	Teerhaltig, siehe Schadstoffkataster, Fundstelle 3.1	Haus 2, Haus 3	500 m²	C	PAK Gehalt > 100 mg/kg OS, Aufbereitung mit nachfolgender thermischer Behandlung	17 03 03*	AB202350
7.	Rohrdämmung KMF	WHO-Fasern, siehe Schadstoffkataster, Fundstelle Nr. 2.2	Haus 2, EG, Raum 1 (Küche)		E	WHO-Fasern, krebserzeugend Kategorie Carc. 1B nach CLP-VO	17 06 03*	AB202345
8.	Türen Altholz	AltholzV AIV, siehe Schadstoffkataster, Fundstelle 4.1	Haus 2, div. Räume	11 Stk.	C	Grenzwertüberschreitung PCP nach AltholzV und PCP Richtlinie	17 02 04*	AB202351
9.	Styropordämmplatten	HBCDD-haltig, siehe Schadstoffkataster, Fundstelle 5.1	Haus 3, Dach	170 m²	C	HBCDD-Gehalt >1000 mg/kg <30.000 mg/kg, POP-Abfall	17 06 04	AB202352