



LEGENDE

- Bearbeitungszone
- Staudenbeete, erhöhte Einfassung Granit, Rabattengitter Stahl, analog Referenzfläche Adlon
- Einfassung Cortenstahl, U-Form, analog Referenzfläche Adlon
- Wassergebundene Wegedecke Überarbeitung, Neuherstellung Deckschicht und dynamische Schicht, analog Referenzfläche Adlon
- Mosaikpflaster Bestand, zu erhalten
- Mosaikpflaster, neue Bearbeitung
- Kleinpflaster neu, gelblich
- Kleinpflaster neu, gemischt, wie Mosaikpflaster

Beleuchtung

- Vorhandene Leuchten, Standort neu
- Vorhandene Leuchten, Standort unverändert
- Vorhandene Leuchten, Standort zu versetzen

Ausstattung

- Abfallbehälter
- Bank
- Bodenhülse für Sonnenschirm

Bestandsanlagen

- Lichtsignalanlage
- Lichtsignalanlage mit Straßenleuchten
- Lichtsignalanlage mit Verkehrszeichen
- Wasserschleier
- Kabelschacht
- Straßenablauf
- Schachtabdeckung, quadratisch
- Schachtabdeckung, rund
- Hydrant, Unterflur
- Schaltkasten
- Flaggenmast
- Poller
- Informationstafel
- Informationssäule
- Verkehrszeichen

Beleuchtung

- Baum Mittelpromenade, Erhalt Bestand
- Tilia tomentosa 'Brabant' SU 0/35, Neu nach Fällung/Umplantation Neu an Leerstelle
- Baum Gehweg, Bestand (außerhalb Bearbeitungsbereich)

Gesamtübersicht

Bauvorhaben Unter den Linden
Neugestaltung der Mittelpromenade

Bauherr Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Am Kölnischen Park 3
10179 Berlin

Planinhalt
Entwurf
Lageplan, gesamt

Datei UDL-E-1
Nr. 1.0
Index a
Maßstab 1: 500
Datum 08.09.2023
Bearbeitung STB

