

Bericht

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 22.08.2019

1. Gegenstand des Berichtes: Abschlussbericht zur Empfehlung der BVV, Ds-Nr.1378/VIII aus der 31. BVV vom 21.03.2019

Kontrolle und Reparatur von defekten akustischen Signalanlagen an Ampeln

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Dem Bezirksamt wird empfohlen, an die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz heranzutreten und um Kontrolle bzw. Reparatur von defekten akustischen Signalanlagen an Ampeln zu bitten.

Die Empfehlung wurde an die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz übersandt, deren Antwort als Anlage zur Kenntnis gegeben wird.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

N. Zivkovic
Bezirksstadträtin für Wirtschaft, Straßen
und Grünflächen

Anlage

POSTEINGANG Büro BzStR WirtSG					
28. Juni 2019					
Ref	Wfö	SGA	UmNat	Ord	Ref 1
Sekr	Wfö ZAK				Bearbeiter
BVV	DB AL	DB SGA	DB Wfö	z. T.	Zeichen

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz – StS Verkehr
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
Abt. Wirtschaft, Straßen und Grünflächen
Frau Zivkovic
12591 Berlin

Hr. Noske

VLB B 1

Dienstgebäude:
Columbiadamm 10
12101 Berlin

Zimmer 186

Telefon 030 902594-673
Fax 030 902594-698
intern (92594)

Datum 27. Juni 2019

**Reparatur akustischer Signalgeber im Bezirk Marzahn-Hellersdorf
- BVV-Drs. Nr. 1378/VIII**

Ihr Schreiben vom 26. April 2019

Sehr geehrte Frau Bezirksstadträtin Zivkovic,

vielen Dank für Ihre o.g. Anfrage. Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachstelle kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Das Instandhaltungsteam unseres Generalübernehmers hat vor Ort die Funktionsfähigkeit der aufgeführten Anlagen überprüft. Eine detaillierte Auswertung finden Sie anbei. Es ist anzumerken, dass in Ihrem Bezirk wie von Ihnen aufgeführt 88 (von insgesamt 102) LSA mit blinden- und sehbehindertengerechter Ausstattung (BGA) versehen sind, also weit über 80%, was sowohl berlinweit als auch im bundesweiten Durchschnitt der Großstädte eine Spitzenposition ist. Einige der in Ihrer Auflistung vertretenen Anlagen verfügen jedoch noch nicht über eine BGA-Ausstattung und sind mit „kein BGA“ vermerkt. Bei einer vergangenen Anfrage war bereits die LSA „Landsberger Allee / Am Blumenkiosk“ nicht lokalisierbar. Sofern Sie hierzu weitere Standort-Details liefern können, so prüfen wir diese Anlage gerne.

Mit freundlichen Grüßen







Ingmar Streese

Anlage: Detailauswertung

Dienstgebäude: Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte
Telefon: 030 9025-1010 intern: (925) 1010
Fax: 030 9025-1084 intern: (925) 1084
E-Mail: ingmar.streese@senuvk.berlin.de
Internet: www.berlin.de/sen/uvk

Fahrverbindungen:

-  2 Märkisches Museum
-  8 Jannowitzbrücke, Heinrich-Heine-Str.
-  3, 5, 7, 9 Jannowitzbrücke
-  147, 165, 265 U.-Bhf. Märkisches Museum

Anwahl Nr.	Verkehrsknoten	Stör-ID	Bemerkung
22162	Zossener Str. / Kastanienal.	1033899	keine Mängel festzustellen
22038	Stendaler Str. / Tangermünder Str. - Zossener Str.	war geplant ausgeschaltet	seit 19.12.2018 wieder in Betrieb
22X37	Landsberger Ch. / Stendaler Str. - Am Luch	-	kein BGA
22x36	Landsberger Ch. / Teupitzer Str.	1033901	Störung noch offen, Instandsetzung in KW25 geplant
22X61	Landsberger Ch. / Alte Hellersdorfer Str. - Hellersdorfer Weg	-	kein BGA
28031	Landsberger Al. / Ringenwalder Str.	1033902	Blindenanforderung an Position F7 repariert
28020	Landsberger Al. / Blumberger D.	1033903	keine Mängel festzustellen
???	Landsberger Al. / Landsberger Al. am Blumenkiosk	-	nicht lokalisierbar
22034	Landsberger Al. - Landsberger Ch. / Eichener Str. - Zossener Str.	1033904	Störung am 30.01. behoben, Vibrationstaster an Position 4 getauscht
28039	Zossener Str. / Alte Hellersdorfer Str.	1033905	keine Mängel festzustellen
22x46	Gülzower Str. / Lion-Feuchtwanger-Str. - Gutenbergstr.	1033906	Störung am 30.01. behoben, Anforderungstaster getauscht
22x45	Heinrich-Grüber-Str. / Bausdorfstr.	-	kein BGA
22x44	Heinrich-Grüber-Str. / Hellersdorfer Str.	-	kein BGA
22x43	Gülzower Str. / Hellersdorfer Str.	1033907	Blindenanforderung war lt. Messung von der Lautstärke i.O.--> von 3,5db auf 4,0db erhöht
22x65	Hellersdorfer Str. / Ludwigsluster Str.	-	keine Mängel festzustellen gemäß Datenlage
22x42	Hellersdorfer Str. / Cecilienstr.	-	kein BGA