

Bezirksamt Pankow von Berlin

Einreicherin: Leiterin der Abteilung Soziales, Gesundheit, Schule und Sport

B E S C H L U S S

Bezirksamt Pankow von Berlin

Beschlussgegenstand: Brandschutz an Pankower Schulen

Beschluss-Nr.: VII-0479/2013 Anzahl der Ausfertigungen: 14

Beschluss-T.: 16.04.2013 Verteiler:

- Bezirksbürgermeister
- Mitglieder des Bezirksamtes (4x)
- Leiter des Rechtsamtes
- Leiter des Steuerungsdienstes
- Vorsteherin der BVV
- Fraktionen der BVV (5)
- Büro des Bezirksbürgermeisters

Das Bezirksamt beschließt:

Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben.

Matthias Köhne
Bezirksbürgermeister

An die
Bezirksverordnetenversammlung

Drucksache-Nr.:

in Erledigung der
Drucksache Nr.: VII-0235

**Vorlage zur Kenntnisnahme
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG**

1. Zwischenbericht

Brandschutz an Pankower Schulen

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

In Erledigung des in der 9. Tagung am 26.09.2012 angenommenen Ersuchens der Bezirksverordnetenversammlung - Drucksache Nr. : VII-0235/13.

Das Bezirksamt wird ersucht, jährlich, erstmals zur 14. Tagung am 24.04.2013, über die Situation und die daraus folgenden baulichen Maßnahmen zum Brandschutz an den Pankower Schulen zu berichten. Der Bericht umfasst folgende Berichtspunkte:

- *Die Termine der letzten, durchgeführten Brandsicherheitsschauen an den Schulen.*
- *Die Gründe, warum Brandsicherheitsschauen nicht alle 5 Jahre durchgeführt wurden.*
- *Auflistung der Schulen ohne Mängel beim baulichen Brandschutz.*
- *Schulen mit Mängeln am 1. und 2. baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der Mängel).*
- *Die Investitionskosten, die für die Behebung der Mängel notwendig sind.*
- *Investitionsmittel und Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der Mängel beim Brandschutz eingeplant sind.*
- *Die aktuellen rechtlichen Änderungen, die sich bei den Anforderungen an den Brandschutz ergeben.*

Der Bericht wird jährlich fortgeschrieben, bis die BVV anderes beschließt.

wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet:

Die den Bericht umfassenden sieben Berichtspunkte werden wie folgt beantwortet:

Die Termine der letzten in den Pankower Schulen durchgeführten Brandsicherheits-schauen sind in der als Anlage beigefügten tabellarischen Übersicht genannt.

Abweichungen von dem regelmäßigen 5-jährigen Turnus der Brandsicherheits-schauen entstehen durch zwischenzeitlich begonnene oder durchgeführte Baumaßnahmen an den Gebäuden. Brandsicherheitsschauen werden dann im Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung der Baumaßnahmen durchgeführt. Die Nichteinhaltung des regelmäßigen 5-jährigen Turnus ist in Einzelfällen außerdem der gegebenen Personalausstattung geschuldet.

Eine Übersicht über Schulen ohne Mängel beim baulichen Brandschutz, die bestehenden Mängel am 1. und 2. baulichen Rettungsweg sowie über die für die Beseitigung notwendigen und derzeit eingeplanten Mittel befindet sich ebenfalls in der als Anlage beigefügten tabellarischen Übersicht.

Dort sind die Baukosten des Brandschutzes schulbezogen aufgeführt. Bei Investitionen und größeren Baumaßnahmen sind bauliche Brandschutzmaßnahmen enthalten. Deren Anteil an den Gesamtkosten konnte aufgrund des zu hohen zeitlichen Aufwandes im Rahmen dieses Berichtes nicht getrennt ausgewiesen werden.

Reparaturen an den baulichen Brandschutzeinrichtungen werden im Zuge des laufenden baulichen Unterhaltes vorrangig durchgeführt.

Im Folgenden sind die rechtlichen Änderungen, die sich bei den Anforderungen an den Brandschutz ergeben, zusammengestellt. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die wesentlichen Änderungen sind objektkonkret im Einzelfall zu prüfen – auch immer unter Beachtung des Bestandsschutzes bzw. unter Gesichtspunkten der Gefährdungsbeurteilung.

- Bauordnung für Berlin (**BauO Bln**) vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 315, in Kraft getreten am 10. Juli 2011)
- Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (Betriebs-Verordnung – **BetrVO**) vom 10. Oktober 2007 (GVBl. S. 516), geändert durch die Ersten Verordnung zur Änderung der Betriebsverordnung vom 18. Juni 2010 (GVBl. S. 349)
- Bautechnische Prüfungsverordnung (**BauPrüfVO**) vom 12. Februar 2010 (GVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. August 2010 (GVBl. S. 422)
- Verordnung über Bauvorlagen, bautechnische Nachweise und das Verfahren im Einzelnen (Bauverfahrensverordnung - **BauVerfVO**) Vom 19. Oktober 2006 (GVBl. S. 1035), geändert durch § 16 der EnEV-Durchführungsverordnung Berlin vom 17. Juli 2008 (GVBl. S. 222)
- **Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr**, Ausgabe Februar 2007, (Bezugsquelle: Internet: www.bauministerkonferenz.de) - Eingeführte Technische Baubestimmung - Liste der Technischen Baubestimmungen, Fassung Februar 2011, ABl. Nr. 12 / 25.03.2011, S. 520

- Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie **MLAR**) Ausgabe November 2005 (Bezugsquelle: Internet: www.bauministerkonferenz.de) - Eingeführte Technische Baubestimmung - Liste der Technischen Baubestimmungen, Fassung Februar 2006, ABl. Nr. 63 / 29.12.2006, S. 4349 (erstmalig), Liste der Technischen Baubestimmungen, Fassung Februar 2011, ABl. Nr. 12 / 25.03.2011, S. 520
- Muster-Richtlinie über Brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie **M-LüAR**), Ausgabe September 2005, geändert Juli 2012 (Bezugsquelle: Internet: www.bauministerkonferenz.de) - Eingeführte Technische Baubestimmung Liste der Technischen Baubestimmungen, Fassung Februar 2011, ABl. Nr. 12 / 25.03.2011, S. 520
- Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (**Elt-BauV**) vom 11. Januar 2010 (GVBl. Nr. 1, S. 4)
- **AV LTB**
Ausführungsvorschriften Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung Dezember 2011, vom 23. Mai 2012, ABl. Nr. 26 v. 22.06.2012 ab S. 986

Haushaltsmäßige Auswirkungen

siehe Anlage

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen

keine

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung

keine

Kinder- und Familienverträglichkeit

entfällt

Matthias Köhne
Bezirksbürgermeister

Lioba Zürn-Kasztantowicz
Bezirksstadträtin für
Soziales, Gesundheit, Schule u. Sport

BSN	Schulname	Straße	PLZ	Frage 1: letzte Brandrisiko- bewertung am	Frage 3: Keine Mängel beim Brandschutz entspr. Behördlicher Auflagen (Stand 31.12.2012)	Frage 4: Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand 31.12.2012)	Frage 5: Gesamtkos- ten für die Behebung dieser Mängel in T€	Frage 6: Eingeplante Investitionsm ittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Frage 6: Eingeplante Mittel Bauunterhaltu ng für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisier ung	Bemerkungen
	Grundschulen										
03G01	Schule am Hamburger Platz	Gustav- Adolf- Str. 21	13086	25.4.2007	X						
03G02	Heinrich-Roller-Grundschule	H.-Roller-Str.18	10405	8.12.2003	Vorderhaus (Haus 1) und Turnhalle	Haus 2: zweiter Rettungsweg nicht sicher	200				Finanzierung noch nicht gesichert
03G03	Grundschule am Kollwitzplatz	Knaackstraße 67	10435	29.10.2003	x						
03G04	Grundschule an der Marie Kollwitzplatz	Christburger Str. 7	10405	14.2.2003	x						
03G05	Homer-Grundschule	Pasteurstraße 10-12	10407	5.11.2003	x						
03G06	Turnvater Jahn-Grundschule	John- Schehr- Str. 38	10407	14.9.2005	x						
03G08	GS am Planetarium	Ella- Kay- Str.47	10405	5.3.2003		Schulgebäude zweiter Rettungsweg nicht sicher	1.300	1.300	ab 2013		Gesamtbaukosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen Finanzierung Stadumbau Ost
03G09	Thomas-Mann-Grundschule	Greifenhagener-Str. 58- 59	10437	19.11.2008	x						
03G10	Schule am Hohen Feld	Bedeweg 1	13125	9.12.2005	x						
03G11	Schule am Falkplatz	Gleimstraße 49	10437	19.3.2003		fehlende Brandschutztüren und Rauchabzüge	300		300	ab 2014	Gesamtkosten der Brandschutzmaßnahmen
03G12	Paul-Lincke-Grundschule	Pieskower Weg 39	10409	10.11.2003	Schulgebäude		586		586	ab 2014	Gesamtbaukosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen
03G13	Rudolf-Dörrier-Grundschule	Kastanienallee 59	13158	19.11.2003		Fehlende Brandschutztüren am ersten und zweiten Rettungsweg	100		100	2013	Finanzierung baulicher Unterhalt
03G14	Bornholmer Grundschule	Ibsenstraße 17	10439	13.6.2007	x						
03G15	Schule am Senefelderplatz	Schönhauser Allee 165	10435	24.11.2003	x						
03G16	GS am Teutoburger Platz	Templiner Str. 1	10119	1.12.2003	x						
03G17	Grundschule am Weißen See	Amalienstr. 6	13086	4.12.2006		Fehlende Brandschutztüren zwischen Treppenhäusern und Dachboden	15.000	15.000			Gesamtkosten der Grundsanierung, Anmeldung I-Planung 2013-2017
03G18	Picasso-Grundschule	Gounodstraße 71	13088	3.6.2003	x						
03G20	Grundschule im Moselviertel	Brodener Weg 31	13088		x						
03G21	Grundschule u.d. Bäumen	Alt-Blankenburg 26	13129	16.6.2004		Funktionsmängel der Brand- schutztüren zwischen den Fluren und Treppenhäusern					Finanzierung aus baulichem Unterhalt BU
03G22	Grundschule am Wasserturm	Berliner Straße 66	13089	19.3.2003	x						

BSN	Schulname	Straße	PLZ	Frage 1: letzte Brandsicher- heitschau am	Frage 3: Keine Mängel beim Brandschutz entspr. Behördlicher Auflagen (Stand 31.12.2012)	Frage 4: Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand 31.12.2012)	Frage 5: Gesamtkos- ten für die Behebung dieser Mängel in T€	Frage 6: Eingeplante Investitionsm ittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Frage 6: Eingeplante Mittel Bauunterhaltu ng für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisier ung	Bemerkungen
03G23	Grundschule Alt-Karow	Bahnhofstraße 32	13125	26.3.2003	x						
03G24	Grundschule im Panketal	Achillesstraße 31	13125	10.6.2004	x						
03G25	Carl-Humann-Grundschule	Scherenbergstraße 7	10439	17.11.2003		Fehlender zweiter baulicher Rettungsweg für die Räume am Treppenraum 2 und 3;	5.000		5.000	bis 2015	Gesamtbaukosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen Finanzierung städtebaulicher Denkmalschutz
03G26	Arnold-Zweig-Grundschule	Wollankstr. 131	13187	21.6.2006	x						
03G27	Elizabeth-Shaw- Grundschule	Grunowstr. 17	13187	26.6.2006		fehlende Brandschutztüren in den Rettungswegen, fehlender zweiter Rettungsweg für zwei Unterrichtsräume	60		60	2013	
03G28	Grundschule im Hasengrund	Charlottenstr. 19	13156	28.6.2006		fehlende Brandschutztüren an den Rettungswegen, unzureichende Rauchabzüge	4.900		4.900		Gesamtbaukosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen;Anmeldung I-Maßnahme 2013-2017
03G29	Grundschule Am Sandhaus	Wilbergstr. 37-39	13125	25.11.2003	x						
03G32	Grundschule an den Buchen	Wilhelm-Wolff-Str. 19	13156	16.6.2010	x						
03G33	Jeanne-Barez-Schule	Hauptstr. 66	13127	15.1.2003	x						
03G33	Jeanne-Barez-Schule (Filiale)	Berliner Str. 19	13127	31.7.2006	x						
03G34	Mendel-Grundschule	Stiftsweg 3	13187	3.12.2001	x						
03G35	Platanengrundschule	Hauptstr. 20	13159	5.11.2003		Zweiter baulicher Rettungsweg mangelhaft; fehlende Brandschutztüren am ersten baulichen Rettungsweg;					Mängelbeseitigung schrittweise aus baulichem Unterhalt
03G36	Elisabeth-Christinen-G	Lindenberger Str. 12	13156	6.11.2002		Rauchabzug nicht funktionstüchtig, fehlende Brandschutztüren	3.500				Gesamtkosten Grundsanierung, 2013 Planung
03G37	Klecks-Grundschule	Brixener Str. 40	13187	21.1.2004	x						
03G38	Grundschule im Blumenviertel	Syringenplatz 30	10407	22.9.2005	x						
03G39	Grundschule Wolkenstein	Neumannstraße 65	13189	28.3.2007		Fehlende Brandschutztüren am ersten und zweiten baulichen Rettungsweg	noch zu ermitteln				Vorbereitung, Planung
03G40	Schule am Birkenhof	Arnouxstraße 18	13127	25.2.2004	x						
03G41	Trelleborg-Schule	Eschengraben 40	13189	29.10.2003		Fehlender zweiter baulicher Rettungsweg; Fehlende Brandschutztüren am ersten baulichen Rettungsweg					Vorbereitung Brandschutzkonzept für Gesamtstandort

BSN	Schulname	Straße	PLZ	Frage 1: letzte Brandstrei- kennung am	Frage 3: Keine Mängel beim Brandstrei- entspr. Behördlicher Auflagen (Stand 31.12.2012)	Frage 4: Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand 31.12.2012)	Frage 5: Gesamtkos- ten für die Behebung dieser Mängel in T€	Frage 6: Eingeplante Investitionsm ittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Frage 6: Eingeplante Mittel Bauunterhaltu ng für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisier ung	Bemerkungen
03G41	Trelleborg-Schule	Thulestraße 39/41	13189	10.12.2003		Fehlender zweiter baulicher Rettungsweg; Fehlende Brandschutztüren am ersten baulichen Rettungsweg	950	950	2013- 2015		Gesamtbaukosten 1. BA einschließlich Brandschutzmaßnahmen aus SSP 2013
03G43	Grundschule Wilhelmsruh	Lessingstr. 44	13158	18.1.2005		Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg	4.000	4.000	I-Planung Bezirk		Gesamtbaukosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen; I- Maßnahme 2013-2017
03G44	44. Schule	Sulzfelder Str. 15	13088	7.9.2009		Fehlende Brandschutztüren zwischen Fluren und Treppenhäusern, Rauchabzüge	550	550	2012- 2015		Baukosten 1. BA einschließlich Brandschutzmaßnahmen
03G45	45. Schule	Danziger Str. 50	10435	24.2.2003	x						
03G46	Grundschule im Eliashof	Senefelderstr. 6	10437	keine							z.Z. Grundinstandsetzung für Wiederaufnahme Schulnutzung
	Integrierte Sekundarschulen										
03K01	Kurt-Schwitters-Schule	Greifswalder Str. 25 und Bötzowstr. 11	10407	12.2.2003	Haus 1 und 3	Haus 2; Fehlende Brandschutztüren, mangelhafte Entrauchung	800	800			Gesamtbaukosten; Planung abgeschlossen
03K01		Pasteurstraße 7-11	10407	5.11.2003							z.Z. keine Schulnutzung, I- Maßnahme 2011-2015
03K02	Kurt-Tucholsky-Schule	Neumannstraße 9/11	13189	1.2.2005	x						
03K03	N.N.	Buchholzer Str. 3	13156	21.6.2001		x	noch nicht ermittelt				derzeit nicht in schulischer Nutzung, Planung
03K03	Konrad-Duden-Schule	Rolandstr. 35	13156	29.10.2001	x						
03K04	Gustave-Eiffel-Schule	Hanns-Eisler-Str. 78-80	10409	25.8.2004	x						
03K05	Heinz-Brandt-Schule	Langhansstr. 120	13086	28.10.2005		Turnhalle	1.000	1.000	2013		Gesamtbaukosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen aus SSP2013
03K06	Reinhold-Burger-Schule	Neue Schönholzer Str. 32	13086	28.10.2005		fehlender zweiter baulicher im OG Haus II	100	100	ab 2013		Finanzierung aus baulichem Unterhalt
03K07	Tesla-Schule	Rudi-Armdt-Str. 18	10407	13.11.2003	x	Fehlende Brandschutztüren zwischen Fluren und den Treppenträumen A und D					Vorderhaus Abschluss der Maßnahme 7/2013
03K08	Hagenbeck-Schule	Gustav-Adolf- Str. 60	13086	11.5.2004	x						
03K09	Janusz-Korczak-Schule	Dolomitenstr. 94	13187	14.12.2004							
03K10	Hufeland-Schule	Walter-Friedrichstr. 18	13125	15.5.2006	x	Fehlende Brandschutztüren	100	100	2013		

BSN	Schulname	Straße	PLZ	Frage 1: letzte Brandsicher- heitschau am	Frage 3: Keine Mängel beim baulichen Brandschutz entspr. Behördlicher Auflagen (Stand 31.12.2012)	Frage 4: Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand 31.12.2012)	Frage 5: Gesamtkos- ten für die Behebung dieser Mängel in T€	Frage 6: Eingeplante Investitionsm ittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Frage 6: Eingeplante Mittel Bauunterhaltu ng für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisier ung	Bemerkungen
03K10	Hufeland-Schule	Walter-Friedrichstr. 16	13125	15.5.2006		Fehlende Brandschutztüren;	7.600	7.600		ab 2014	Gesamtkosten (Investition und Stadtbau Ost) einschließlich Brandschutzmaßnahmen. Das Gebäude ist derzeit nicht genutzt
03K11	Wilhelm-von-Humboldt-Schule	Gudvanger Str. 16-20	10437	10.3.2003	x						
03K11	Wilhelm-von-Humboldt-Schule	Erich-Weinert-Str. 70	10439	10.3.2003		Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg	4.000	4.000	4.000	2015	z.Z. Grundsanierung, Finanzierung städtebaulicher Denkmalschutz
	Sonderschulen										
03S01	Schule am Senefelderplatz	Schönhauser- Allee 165	10435	18.10.2005/ VH Süd: 23.2.2012	x						
03S03	Helene-Haeusler-Schule	Mendelssohnstr. 10	10405	unbekannt	x						
03S06	Schule am Birkenhof	Arnouxstraße 18	13127	siehe 03G40	x						
03S07	Schule an der Heide	Hermann-Hesse-Str. 48-52	13156	7.6.2006	x						
03S08	Panke-Schule	Galenusstr. 64	13187	17.2.2010	x						
03S08	Panke-Schule (Filiale)	Klaustaler 21 a	13187	17.2.2010	x						
03S09/ 03G47	Schule an der Strauchwiese	Mendelstr. 54	13156	7.12.2004	x						Sanierung 2011
03S10	Marianne-Buggenhagen-Schule	Ernst-Busch-Str. 29	13125	23.1.2013		Sporthalle: Mängel an Brandschutztüren; Therapiegebäude: Mängel an den Brandschutztüren, Unvollständige Schottung von Leitungen im Flur				2013	Bauliche Unterhaltung
03S11	Schule im Komponistenviertel	Smetanastr. 25-27	13088	5.5.2004	x						
	Gymnasien										
03Y03	Käthe-Kollwitz-Schule	Dunckerstr. 65-68	10439	3.3.2003	x						
03Y04	Heinrich-Schliemann-Schule	Dunckerstr. 64	10439	26.2.2003		Fehlender Rauchabzug im Treppenraum VH; Fehlende Beschilderung; Funktionsmängel bei Brandschutztüren	5.000		5.000	2013- 2016	Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen, Finanz. aus städteb. Denkmalschutz
03Y08	Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	Görschstr. 42-44	13187	31.1.1991		Feuerlöscheinleitung	20		20	2018	Kosten für Feuerlöscheinleitung

BSN	Schulname	Straße	PLZ	Frage 1: letzte Brandstich- entscheidung am	Frage 3: Keine Mängel beim Brandstich- entspr. Behördlicher Auflagen (Stand 31.12.2012)	Frage 4: Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand 31.12.2012)	Frage 5: Gesamtkos- ten für die Behebung dieser Mängel in T€	Frage 6: Eingeplante Investitionsm ittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Frage 6: Eingeplante Mittel Bauunterhaltu ng für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisier ung	Bemerkungen
03Y10	Rosa-Luxemburg-Schule	Kissingstr. 12	13189	22.1.2003	Hauptgebäude		noch zu ermitteln				Objekt befindet sich auf der Warteliste FM Hoch für Brandschutzmaßnahmen
03Y10	Rosa-Luxemburg-Schule	Kissingstr. 12	13189	22.1.2003		Villa:Fehlende Brandschutztüren					
03Y10	Rosa-Luxemburg-Schule	Borkumstr. 13	13189	11.2.2004		Schulgebäude: fehlende Brandschutztüren am 1. und 2. baulichen Rettungsweg, Rauchabzug unzureichend	7.620	7.620	ab 2017		I-Maßnahme 2011-2015, Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen
03Y13	F.-Mendelss.-Bartholdy- Schule	Eugen-Schönhaar-Str. 18	10407	17.3.2003		Fehlende Rauchabzüge	16.200	16.200			Gesamtkosten der Grundsanierung; I- Maßnahme für 2013-2017 angemeldet
03Y14	Primo-Levi-Schule	Pistoriusstr. 133	13086	26.5.2004		Fehlende Brandschutztüren, Fehlende Rauchabzüge	noch zu ermitteln				Objekt befindet sich auf der Warteliste FM Hoch für Brandschutzmaßnahmen
03Y14	Primo-Levi-Schule (Filiale)	Woelckpromenade 38	13086	9.12.1998		Fehlende Brandschutztüren, Fehlender zweiter baulicher Rettungsweg für Stichtflure, Funktionsmängel an Rauchabzugsfenstern	noch zu ermitteln				Objekt befindet sich auf der Warteliste FM Hoch für Brandschutzmaßnahmen
03Y15	Max-Delbrück-Schule	Kuckhoffstr. 2-22	13156	4.11.2011		Mängel am 1. und 2. baulichen Rettungsweg	1.200	1.200	2014		Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen aus BU
03Y15/ 03K12	Max-Delbrück-Schule	Dietzgenstr. 47	13156	1.3.2000		Schulgebäude	24.100	24.100			I-Anmeldung 2015-2017 für Standort Max-Delbrück-Schule
	sonstige		13125	1.3.2000	x						
	Jugendverkehrsschule	Str. vor Schönholz 20	13158	31.1.2007		Mängel an Brandschutztüren					
	Jugendverkehrsschule	Thomas-Mann-Str. 65	10409	unbekannt							Brandschutzbegehung ist noch offen
	Jugendverkehrsschule	Rennbahnstr. 45	13086	18.4.2007	x						
	Jugendkunstschule	Neue Schönholzer Str. 10	13187	27.2.2002	x						
	Gartenarbeitsschule	Galenusstr. 51	13187	unbekannt							Brandschutzbegehung ist noch offen