

Bezirksamt Pankow von Berlin
Einreicher: Leiter der Abteilung
Schule, Sport, Facility Management
und Gesundheit

B E S C H L U S S

Bezirksamt Pankow von Berlin

Beschlussgegenstand: Brandschutz an Pankower Schulen

Beschluss-Nr.: VIII-1896/2021 Anzahl der Ausfertigungen: 8

Beschluss-T.: 20.04.2021 Verteiler:
- Bezirksbürgermeister
- Mitglieder des Bezirksamtes (4x)
- Leiter des Rechtsamtes
- Leiter des Steuerungsdienstes
- Büro des Bezirksbürgermeisters

Das Bezirksamt beschließt:

Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben.

Sören Benn
Bezirksbürgermeister

An die
Bezirksverordnetenversammlung

In Erledigung der Drucksache-Nr.:
VII- 0235/2013

Vorlage zur Kenntnisnahme für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG

Schlussbericht

Brandschutz an Pankower Schulen

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

In Erledigung des in der 09. Sitzung am 26.09.2013 angenommenen Ersuchens der Bezirksverordnetenversammlung – Drucksache Nr.: VII-0235/2013

„Die BVV möge beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht, jährlich, erstmals zur 14. Tagung am 24.04.2013, über die Situation und die daraus folgenden baulichen Maßnahmen zum Brandschutz an den Pankower Schulen zu berichten. Der Bericht umfasst folgende Berichtspunkte:

- Die Termine der letzten, durchgeführten Brandsicherheitsschauen an den Schulen.
- Die Gründe, warum Brandsicherheitsschauen nicht alle 5 Jahre durchgeführt wurden.
- Auflistung der Schulen ohne Mängel beim baulichen Brandschutz.
- Schulen mit Mängeln am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung der Mängel).
- Die Investitionskosten, die für die Behebung der Mängel notwendig sind.
- Investitionsmittel und Mittel der Bauunterhaltung, die für die Behebung der Mängel beim Brandschutz eingeplant sind.
- Die aktuellen rechtlichen Änderungen, die sich bei den Anforderungen an den Brandschutz ergeben.

wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet:

- Die Termine der letzten in den Pankower Schulen durchgeführten Brandsicherheitsschauen sind in der als Anlage beigefügten tabellarischen Übersicht genannt und wurden mit Stand vom März 2021 aktualisiert. Es ist anzumerken, dass neben den

Daten der Brandsicherheitsschauen auch die Daten der Prüfungen durch Sachverständige vermerkt sind. Diese Prüfungen ersetzen die Brandsicherheitsschauen bei durchgeführten Baumaßnahmen bzw. Erstellung von temporären Brandschutzkonzepten.

- Abweichungen von dem regelmäßigen 5-jährigen Turnus der Brandsicherheitsschauen entstehen durch zwischenzeitlich begonnene oder durchgeführte Baumaßnahmen in den Gebäuden. Brandsicherheitsschauen werden dann im Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung der Baumaßnahme durchgeführt. Die Nichteinhaltung des regelmäßigen 5-jährigen Turnus ist in Einzelfällen außerdem der gegebenen Personalausstattung geschuldet.
- Eine Übersicht über Schulen ohne Mängel beim baulichen Brandschutz, die bestehenden Mängel im 1. und 2. notwendigen baulichen Rettungsweg sowie über die für die Beseitigung notwendigen und derzeit eingeplanten Mittel befindet sich ebenfalls in der als Anlage beigefügten tabellarischen Übersicht. Dort sind die brandschutzbezogenen Baukosten schulbezogen aufgeführt. Bei Investitionen und größeren Baumaßnahmen sind bauliche Brandschutzmaßnahmen enthalten. Deren Anteil an den Gesamtkosten ist wegen des zu hohen zeitlichen Aufwandes im Rahmen dieses Berichtes nicht getrennt ausgewiesen.
- Reparaturen an den baulichen Brandschutzeinrichtungen werden im Zuge des baulichen Unterhaltes vorrangig durchgeführt.
- Folgende aktuelle Änderungen der Rechtsgrundlagen (seit 2010) für den baulichen Brandschutz sind zu nennen:

Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Berliner Gesetzen an die Verordnung (EU) 2016/679 (Berliner Datenschutz-Anpassungsgesetz EU – BlnDSAnpG-EU) vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807)

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bln) vom 19. April 2018 (ABl. S. 2095), vom 10. Juli 2020 (ABl. S. 4017)

Ausführungsvorschriften zu § 84 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) - Einrichtung und Führung des Baulastenverzeichnisses (AV Baulasten) vom 1. Februar 2019 (ABl. S. 1182, berichtigt ABl. S. 1393)

Bautechnische Prüfungsverordnung (BauPrüfV) vom 12. Februar 2010 (GVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17.09.2020 (GVBl. S. 746)

Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (Betriebs-Verordnung - BetrVO) vom 10. Oktober 2007 (GVBl. S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Mai 2019 (GVBl. S. 273)

Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr (MRFIFw) in der Fassung vom Februar 2007, zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009

Des Weiteren ist wiederholt anzumerken, dass die Brandsicherheitsschauen nur einen Teil einer ganzen Reihe von Sicherheitsüberprüfungen darstellen. Neben den Brandschutzschau- en der Bau- und Wohnungsaufsicht (BWA) werden weitere Maßnahmen und vorgeschriebene Überprüfungen im Hinblick auf den vorbeugenden Brandschutz in öffentlichen Gebäu- den, insbesondere in Schulen, durch das Bezirksamt regelmäßig durchgeführt.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass die in den Schulen vorhandenen Hausalarmanlagen viermal jährlich nach DIN 0833 von zugelassenen Fachbetrieben gewartet werden, bei Sicherheitsbeleuchtungen und Rauchabzugsanlagen erfolgt einmal im Jahr die vorgeschriebene Überprüfung. Zusätzlich werden diese sicherheitsrelevanten Anlagen nach der Betriebsverordnung (§ 2 Abs. 4 BetrVO) alle drei Jahre auf ordnungsgemäße Beschaffenheit, Wirksamkeit, Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit geprüft. Außerdem werden die Elektroanlagen in den Gebäuden und die Blitzschutzanlagen alle 4 Jahre ebenfalls von zugelassenen bzw. zertifizierten Fachbetrieben überprüft. Diese gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen werden im Bezirk Pankow vom Fachbereich Hochbau veranlasst.

Das Bezirksamt ist sich der oben genannten und verbindlichen Rechtsgrundlagen und entsprechenden Verordnungen bewusst. Die gesetzliche Pflicht zur Durchführung der genannten Prüfungen und Maßnahmen wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen durch das Bezirksamt wahrgenommen.

Mit Beginn der Berliner Schulbauoffensive (BSO) hat das Bezirksamt alle Möglichkeiten genutzt, um den Sanierungsbedarf in den bezirklichen Schulen durch die Anmeldung von Maßnahmen in den jeweiligen I-Programmen zu beseitigen. Wie aus der Anlage hervorgeht, werden entsprechende Mängel beim baulichen Brandschutz in den I-Maßnahmen berücksichtigt und im Zuge der Sanierungen auf Grundlage der jeweils gültigen Rechtsvorschriften beseitigt. Das Bezirksamt wird auch zukünftig in seiner Berichterstattung zur Umsetzung der BSO im Bezirk in geeigneter Form über die Beseitigung der Mängel beim baulichen Brandschutz berichten.

Wir bitten deshalb, die Drucksache als erledigt zu betrachten.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

derzeit nicht bezifferbar

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen

keine

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung

Siehe Anlage

Kinder- und Familienverträglichkeit

Die geplanten Maßnahmen dienen der Sicherung der Schulplätze im Bezirk Pankow zur Umsetzung der grundgesetzlichen Schulpflicht.

Sören Benn
Bezirksbürgermeister

Dr. Torsten Kühne
Bezirksstadtrat für Schule, Sport, Facility
Management und Gesundheit

Auswirkungen von Bezirksamtsbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21

Nachhaltigkeitskriterium	keine Auswirkungen	positive Auswirkungen		negative Auswirkungen		Bemerkungen
		quantitativ	qualitativ	quantitativ	qualitativ	
Fläche Versiegelungsgrad						
Wasser Wasserverbrauch						
Energie Energieverbrauch Anteil erneuerbarer Energie						
Abfall Hausmüllaufkommen Gewerbeabfallaufkommen						
Verkehr Verringerung des Individualverkehrs Anteil verkehrsberuhigter Zonen Busspuren Straßenbahnvorrangschaltungen Radwege						
Immissionen Schadstoffe Lärm						
Einschränkung von Fauna und Flora						
Bildungsangebot		X	X			
Kulturangebot						
Freizeitangebot						
Partizipation in Entscheidungsprozessen						
Arbeitslosenquote						
Ausbildungsplätze						
Betriebsansiedlungen						
Wirtschaftliche Diversifizierung nach Branchen						

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen.

BSN	Schulname	Straße	PLZ	letzte Brandsicherheitsschau oder Prüfung durch Sachverständigen am	Keine Mängel beim baulichen Brandschutz entspr. Behördlicher Auflagen (März 2021)	Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand März 2021)	Gesamtkosten für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Investitionsmittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Mittel Bauunterhaltung für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisierung	Bemerkungen
Grundschulen											
03G01	Schule am Hamburger Platz	Gustav- Adolf- Str. 21	13086	04.11.2015	X						Schulgebäude instand gesetzt gemäß Standard 1992
03G02	Heinrich-Roller-Grundschule	H.-Roller-Str.18	10405	04.08.2015	Vorderhaus (Haus 1) und Turnhalle	Haus 2: erster und zweiter Rettungsweg nicht sicher	2.000				bauliche Realisierung bei Baufreiheit, (Anmeldung I-Planung 2019-2023 zur Schaffung von Baufreiheit)
03G03	Grundschule am Kollwitzplatz	Knaackstraße 67	10435	29.10.2003	x						Schulgebäude gemäß Standard instand gesetzt 2000
03G04	Grundschule an der Marie	Christburger Str. 7	10405	14.2.2003	x						Schulgebäude instand gesetzt gemäß Standard 1998
03G05	Homer-Grundschule	Pasteurstraße 10-12	10407	5.11.2003	x						Brandschutztechnische Ertüchtigung 2006
03G06	Bötzow-Grundschule	John- Schehr- Str. 38	10407	14.9.2005	x						Schulgebäude instand gesetzt gemäß Standard 2011
03G08	GS am Planetarium	Ella- Kay- Str.47	10405	5.3.2003	x						Schulgebäude instand gesetzt gemäß Standard 2016
03G08	GS am Planetarium, Klinkerbau (Hort)	Ella- Kay- Str.47	10405	5.3.2003		zweiter Rettungsweg fehlt	1.300	1.300			Anmeldung I-Planung 2019-2023
03G09	Thomas-Mann-Grundschule	Greifenhagener-Str. 58-59	10437	30.11.2015	x						Schulgebäude instand gesetzt gemäß Standard 2014
03G10	Schule am Hohen Feld	Bedeweg 1	13125	25.11.2015	x						Neubau gemäß Standard 2000
03G11	Schule am Falkplatz	Gleimstraße 49	10437	07.07.2017		fehlende Brandschutztüren und Rauchabzüge	900			ab 2020	Maßnahmen erfolgen im Rahmen der Gesamtsanierung
03G12	Paul-Lincke-Grundschule	Pieskower Weg 39	10409	24.09.2014	x						Brandschutzsanierung gemäß Standard 2013
	Schulergänzungsbau	Pieskower Weg 39		05.09.2017							Neubau gemäß Standard 2017
03G13	Grundschule in Rosenthal	Kastanienallee 59	13158	Teilprüfung 05 / 2020	x						Schulgebäude instand gesetzt gemäß Standard 2020
	Schulergänzungsbau	Kastanienallee 59		05.10.2015	x						Neubau gemäß Standard 2015
03G14	Bornholmer Grundschule	Ibsenstraße 17	10439	13.6.2007		Fehlende Brandschutztüren	1.500				Mängelfeststellung nach Prüfung des baulichen Zustandes 1.500 T€, Anmeldung I-Planung 2019-2023
03G15	Schule am Senefelderplatz	Schönhauser Allee 165	10435	22.11.2016	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2016
03G16	GS am Teutoburger Platz	Templiner Str. 1	10119	29.04.2010	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2010

BSN	Schulname	Straße	PLZ	letzte Brandsicherheitsschau oder Prüfung durch Sachverständigen am	Keine Mängel beim baulichen Brandschutz entspr. Behördlicher Auflagen (März 2021)	Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand März 2021)	Gesamtkosten für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Investitionsmittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Mittel Bauunterhaltung für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisierung	Bemerkungen
03G17	Grundschule am Weißen See (Auslagerung ab 2018 in die Falkenberger Straße 31)	Amalienstr. 6	13086	4.12.2006		Fehlende Brandschutztüren zwischen Treppenhäusern und Dachboden	1.500	1.500		ab 2018	Maßnahmen erfolgen im Rahmen der Gesamtanierung, I-Maßnahme , ab 2018 - 2021
03G18	Picasso-Grundschule	Gounodstraße 71	13088	30.06.2014	x						Schulgebäude instand gesetzt gemäß Standard 2014
	Picasso-Grundschule	Smetanastr. 25-27	13088	5.5.2004	x						Neubau gemäß Standard 2000
03G20	Grundschule im Moselviertel	Brodenbacher Weg 31	13088		x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 1996
03G21	Grundschule u.d. Bäumen	Alt-Blankenburg 26	13129	16.6.2004	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 1998
03G22	Grundschule am Wasserturm	Tino-Schwerzina-Straße 66	13089	30.8.2013	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2007
03G22	Schulergänzungsbau	Tino-Schwerzina-Straße 66	13089	28.08.2014							Schulergänzungsbau gemäß Standard 2014
03G22	Grundschule am Wasserturm, Schulergänzungsbau	Rennbahnstraße	13089	09/2020	x						Schulergänzungsbau gemäß Standard 2020
03G23	Grundschule Alt-Karow	Bahnhofsstraße 32	13125	20.9.2013		MUR und Speisesaal: Mängel am 2. baulichen Rettungsweg	14.170				Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen der Grundsanierung; I-Anmeldung 2019-2023
03G24	Grundschule im Panketal	Achillesstraße 31	13125	10.6.2004	x						Neubau gemäß Standard 2000
03G25	Carl-Humann-Grundschule	Scherenbergstraße 7	10439	Teilprüfung 08/2017	x						Baumaßnahme einschließlich Brandschutzmaßnahmen Finanzierung städtebaulicher Denkmalschutz, fertiggestellt in 2019
03G26	Arnold-Zweig-Grundschule	Wollankstr. 131	13187	12/2014	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2012
03G27	Elizabeth-Shaw-Grundschule	Grunowstr.17	13187	12.09.2014			1.600				Brandschutzkonzept für Dach, KG, Flure erstellt, BPU 2018, Maßnahmen erfolgen bei Baufreiheit, Schulcontainer in 2021
	Schulergänzungsbau	Grunowstraße 17	13187	05.07.2018	x						Neubau gemäß Standard 2018
03G28	Grundschule im Hasengrund (Auslagerung in die Hermann-Hesse-Straße ab 05/2020)	Charlottenstr.19	13156	27.08.2014		fehlende Brandschutztüren an den Rettungswegen, unzureichende Rauchabzüge	5.400			ab 2020	Gesamtbaukosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen; Anmeldung I-Planung 2019-2023

BSN	Schulname	Straße	PLZ	letzte Brandsicherheitsschau oder Prüfung durch Sachverständigen am	Keine Mängel beim baulichen Brandschutz entspr. Behördlicher Auflagen (März 2021)	Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand März 2021)	Gesamtkosten für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Investitionsmittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Mittel Bauunterhaltung für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisierung	Bemerkungen
03G29	Grundschule Am Sandhaus	Wiltbergstr. 37-39	13125	20.08.2009	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2011
03G32	Grundschule an den Buchen / Hauptgebäude	Wilhelm-Wolff-Str. 19	13156	08.03.2011	x						Fertigstellung Brandschutzmaßnahmen 2019
	Grundschule an den Buchen/Sporthalle	Wilhelm-Wolff-Str. 19	13156	16.06.2016		Mängel am zweiten Rettungsweg					Neubau Sporthalle geplant, I-Planung 2019-23
03G33	Jeanne-Barez-Schule	Hauptstr. 66	13127	08/2012	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2012
03G33	Jeanne-Barez-Schule (Filiale)	Berliner Str. 19	13127	08/2012	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2012
03G34	Mendel-Grundschule	Stiftsweg 3	13187	3.12.2001	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2008
	Schulergänzungsbau	Stiftsweg 3	13187	23.07.2014	x						Neubau gemäß Standard 2014
03G35	Platanengrundschule	Hauptstr. 20	13159	5.11.2003		Zweiter baulicher Rettungsweg mangelhaft; fehlende Brandschutztüren am ersten baulichen Rettungsweg;	800				Vorplanungsunterlage liegt vor. Bauliche Realisierung bei Baufreiheit, Anmeldung I-Planung
03G36	Elisabeth-Christinen-Grundschule (Schulstandort geschlossen)	Lindenberger Str. 12	13156	11.01.2017		Mängel an Rauchabzügen, fehlende Brandschutztüren	5.400				Gesamtbaukosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen; Anmeldung I-Planung 2019-2023, Interimslösung Ertüchtigung erster Rettungsweg in 2017 erfolgt
03G36	23.07.2014 Elisabeth-Christinen-Grundschule neuer Schulstandort	Buchholzer Straße Haus A, B, C	13156	Haus A: 20.12.2018 Haus B: 02/2020 Haus C: 22.01.2019	x x x						Instandsetzung Haus A und C gemäß Standard 2018, Haus B Fertigstellung 2020
03G37	Klecks-Grundschule	Brixener Str. 40	13187	07/2012	x						Instandsetzung Schulgebäude und Sporthalle gemäß Standard 2012
	Schulergänzungsbau	Brixener Str. 40	13187	18.09.2015	x						Neubau gemäß Standard 2015
03G38	Grundschule im Blumenviertel	Syringenplatz 30	10407	22.9.2005	x						Instandsetzung Schulgebäude und Sporthalle gemäß Standard 2007
03G39	Grundschule Wolkenstein	Neumannstraße 65	13189	16.1.2015	x						Baulicher Unterhalt, Einbau von Rauchschutztüren ab 2016-2018 erfolgt.
	Schulergänzungsbau	Neumannstraße 65		03.05.2013	x						Neubau gemäß Standard 2013
03G40	Schule am Birkenhof	Arnouxstraße 18	13127	25.2.2004	x						Neubau Schulgebäude gemäß Standard 2001
03G41	Trelleborg-Schule	Eschengraben 40	13189	29.10.2003		Fehlender zweiter baulicher Rettungsweg; Fehlende Brandschutztüren am ersten baulichen Rettungsweg	2.500				Gesamtmaßnahme Anmeldung I-Planung 2019-2023, Eschengraben und Thulestraße, einschl. SPH und Erweiterungsbau

BSN	Schulname	Straße	PLZ	letzte Brandsicherheitsschau oder Prüfung durch Sachverständigen am	Keine Mängel beim baulichen Brandschutz entspr. Behördlicher Auflagen (März 2021)	Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand März 2021)	Gesamtkosten für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Investitionsmittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Mittel Bauunterhaltung für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisierung	Bemerkungen
03G41	Trelleborg-Schule	Thulestraße 39/41	13189	2018	x						Brandschutzmaßnahmen aus SSP ab 2014, Fertigstellung in 2017, Ertüchtigung der Rettungswege, Schulergänzungsbau geplant 2021
03G43	Grundschule Wilhelmsruh	Lessingstr. 44	13158	23.01.2018	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2018
	Schulergänzungsbau	Lessingstraße 44		05.10.2015	x						Neubau gemäß Standard 2015
03G44	Georg-Zacharias-Grundschule	Sulzfelder Str. 15	13088	06/2016	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2015
	Sporthalle Falkenberger Straße 31	Falkenberger Straße 31	13088	15.07.2013		Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg					I-Anmeldung 2019-2023, Machbarkeitsstudie vorhanden
03G45	Grundschule im Hofgarten	Danziger Str. 50	10435	06/2010	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2011
03G46	Grundschule im Eliashof	Senefelderstr. 6	10437	2016	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2016
03G47	Schule an der Strauchwiese	Mendelstraße 54	13156	25.08.2018	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2012
	Schulergänzungsbau	Mendelstraße 54		01.11.2017	x						Neubau gemäß Standard 2017
03G48	48. Grundschule, Schulergänzungsbau	Conrad-Blenkle-Straße 20	10407	27.03.20219	x						Neubau gemäß Standard 2019
	Integrierte Sekundarschulen										
03K01	Kurt-Schwitters-Schule	Greifswalder Str. 25 und Bötzowstr. 11	10407	25.11.2011	Haus 1 und 3	Haus 2: Fehlende Brandschutztüren, mangelhafte Entrauchung	1.200				Gesamtmaßnahme I-Anmeldung 2019-2023, z.Z. keine Baufreiheit
03K02	Kurt-Tucholsky-Schule	Neumannstraße 9/11	13189	01.02.2005	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2007
	Schulergänzungsbau	Neumannstraße 9/11		24.04.2017	x						Neubau gemäß Standard 2017
03K03	Konrad-Duden-Schule	Rolandstr. 35	13156	30.11.2016	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2012
	Schulergänzungsbau	Rolandstraße 35		19.12.2017	x						Neubau gemäß Standard 2017
03K04	Gustave-Eiffel-Schule	Hanns-Eisler-Str. 78-80	10409	25.8.2004	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2006
03K05	Heinz-Brandt-Schule, Sporthalle	Langhansstr. 120	13086	28.10.2005	x						Instandsetzung Sporthalle gemäß Standard 2018
	Heinz-Brandt-Schule, Schulgebäude		13086	16.01.2018		fehlender zweiter baulicher Rettungsweg im OG Haus 2	1.000				Maßnahmen erfolgen nach Baufreiheit, Schulergänzungsbau geplant in 2021

BSN	Schulname	Straße	PLZ	letzte Brandsicherheitsschau oder Prüfung durch Sachverständigen am	Keine Mängel beim baulichen Brandschutz entspr. Behördlicher Auflagen (März 2021)	Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand März 2021)	Gesamtkosten für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Investitionsmittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Mittel Bauunterhaltung für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisierung	Bemerkungen
03K06	Reinhold-Burger-Schule	Neue Schönholzer Str. 32	13187	6.6.2012	x						Instandsetzung Schulgebäude einschl. Vorderhaus gemäß Standard 2010-2015
03K07	Tesla-Schule	Rudi-Armdt-Str.18	10407	13.11.2003		Fehlende Brandschutztüren zwischen Fluren und den Treppenträumen A und D					Anmeldung I-Planung 2019-23
	Schulneubau	Rudi-Armdt-Str.18	10407	26.01.2018							Abriss und Erstellung MEB gemäß Standard in 2018
03K08	Hagenbeck-Schule	Gustav- Adolf- Str. 60	13086	11.5.2004	x						Brandschutzmäßige Ertüchtigungen bis 2012
	Schulergänzungsbau	Gustav-Adolf-Str. 60		25.10.2016	x						Neubau gemäß Standard 2016
03K09	Janusz-Korczak-Schule	Dolomitenstr. 94	13187	18.03.2013	x						Baulicher Unterhalt, Fertigstellung 2019
03K10	Hufeland-Schule	Walter-Friedrichstr. 18	13125	15.5.2006	x						Brandschutzmäßige Ertüchtigungen bis 2011
03K10	Hufeland-Schule	Walter-Friedrichstr. 16	13125		x						Abriss und Erstellung MEB gemäß Standard in 2016
03K11	Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)	Gudvanger Str. 16-20	10437	12.05.2015	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2017
03K11	Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)	Erich-Weinert-Str. 70	10439	01.08.2011	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2014
Sonderschulen											
03S03	Helene-Haeusler-Schule	Mendelssohnstr. 10	10405	2004	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2004
	Schulergänzungsbau	Mendelssohnstraße 11	10405	23.05.2019	x						Neubau gemäß Standard 2019
03S07	Schule an der Heide (Auslagerungsstandort für Schulsanierungen)	Hermann-Hesse-Str. 48-52	13156	27.02.2012	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2010
03S08	Panke-Schule	Galenusstr. 64	13187								Schulgebäude abgerissen, Neubau geplant bis 2023
03S08	Panke-Schule (Filiale)	Klaustaler 21 a	13187	17.2.2010	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2010
	Schulergänzungsbau	Klaustaler 21 a	13187	08/2020							Neubau gemäß Standard 2020
03S10	Marianne-Buggenhagen-Schule	Ernst-Busch-Str. 29	13125	23.01.2012	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2014
Gymnasien											
03Y03	Käthe-Kollwitz-Schule	Dunckerstr. 65-68	10439	27.08.2015	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2011

BSN	Schulname	Straße	PLZ	letzte Brandsicherheitsschau oder Prüfung durch Sachverständigen am	Keine Mängel beim baulichen Brandschutz entspr. Behördlicher Auflagen (März 2021)	Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand März 2021)	Gesamtkosten für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Investitionsmittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Mittel Bauunterhaltung für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisierung	Bemerkungen
03Y04	Heinrich-Schliemann-Schule	Dunckerstr. 64	10439	25.01.2019	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2018
	Vorderhaus			01/2021	x						Instandsetzung Gebäude gemäß Standard 2020
03Y08	Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	Görschstr. 42-44	13187	12/2014	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2014
03Y10	Rosa-Luxemburg-Schule, Hauptgebäude	Kissingstr. 12	13189	11/2011	x						Instandsetzung Schulgebäude gemäß Standard 2008
03Y10	Rosa-Luxemburg-Schule Villa	Kissingstr. 12	13189	11/2011		Villa: Fehlende Brandschutztüren	3.0				Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen der Grundsanierung, I-Anmeldung 2019-2023
03Y10	Rosa-Luxemburg-Schule, MEB	Borkumstr. 13	13189	16.02.2015	x						Abriss und Erstellung MEB gemäß Standard in 2016
03Y13	Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Schule	Eugen-Schönhaar-Str. 18	10407	13.2.2013		Fehlende und mangelhafte Brandschutztüren Fehlender zweiter baulicher Rettungsweg im linken SF Fehlende Brandabschnitte	16.200	16.200			Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen der Grundsanierung; I-Anmeldung 2019-2023
03Y13	Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Schule (Filiale)	Pasteurstraße 7-11	10407	21.06.2017	x						I-Maßnahme, Fertigstellung 2018
03Y14	Primo-Levi-Schule	Pistoriusstr. 133	13086	26.5.2004		Fehlende Brandschutztüren, Fehlende Rauchabzüge	38.000	38.000			Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen der Grundsanierung und Neubau sowie Grundstücksankauf I-Anmeldung 2019-2023, Testat liegt vor, Umsetzung durch HOWOGE unklar
03Y14	Primo-Levi-Schule (Filiale)	Woelckpromenade 38	13086	9.12.1998		Fehlende Brandschutztüren, Fehlender zweiter baulicher Rettungsweg für Stichflure, Funktionsmängel an Rauchabzugsfenstern	51.000	51.000			Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen der Grundsanierung und Neubau sowie Grundstücksankauf I-Anmeldung 2019-2023, Testat liegt vor, Maßnahme in Amtshilfe HOWOGE
03Y15	Max-Delbrück-Schule	Kuckhoffstr. 2-22	13156	4.11.2011		Mängel am 1. und 2. baulichen Rettungsweg	31.700	31.700			Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen I-Anmeldung 2019-2023 mit Dietzgenstraße

BSN	Schulname	Straße	PLZ	letzte Brandsicherheitsschau oder Prüfung durch Sachverständigen am	Keine Mängel beim baulichen Brandschutz entspr. Behördlicher Auflagen (März 2021)	Mängel beim 1. und 2. baulichen Rettungsweg (Stand März 2021)	Gesamtkosten für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Investitionsmittel für die Behebung dieser Mängel in T€	Eingeplante Mittel Bauunterhaltung für die Behebung dieser Mängel in T€	bauliche Realisierung	Bemerkungen
03Y15	Max-Delbrück-Schule	Dietzgenstr. 47	13156			Schulgebäude					Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen I-Planung 2019-2023 mit Kuckhoffstraße
03Y16/ 03K12	Robert Havemann-Schule	Achillesstraße 79	13125	18.11.2013	x						Neubau Schulgebäude gemäß Standard 2010
03Y17	Gymnasium am Europaportpark	C-Blenke-Straße 34	10407	16.02.2015		Mängel am baulichen Brandschutz	20.000	20.000			Gesamtkosten einschließlich Brandschutzmaßnahmen I-Anmeldung 2019-2023,
sonstige											
	Jugendverkehrsschule	Str. vor Schönholz 20	13158	31.1.2007							
	Jugendverkehrsschule	Thomas-Mann-Str. 65	10409	unbekannt							Brandsicherheitsschau noch nicht erfolgt
	Jugendverkehrsschule	Rennbahnstr. 45	13086	18.4.2007	x						
	Jugendkunstschule	Neue Schönholzer Str. 10	13187	27.2.2002	x						
	Ausweichstandort Falkenberger Straße 31	Falkenberger Straße 31	13086	15.07.2013	x						