



Geschäftszeichen
I C 206-04820

Bearbeiter/in
Frau Schulze

Zimmer
R2/130-
2

Rufnummer
(030) 9025 2376

Datum
19.07.2022

Bericht über eine Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG am 29.06.2022

1 ANGABEN ZUR BESICHTIGTEN ANLAGE

Beschreibung

Anlage zur zum Lackieranlage nach Nr. 5.1.1.1 GE des Anhangs I der 4. BImSchV

Standort:

Holzhauser Straße 96 - 100, 13509 Berlin

Betreiberin:

Nissha MetallizingSolution GmbH, Holzhauser Straße 96 - 100, 13509 Berlin

Zuständige Genehmigungsbe-
hörde

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und
Klimaschutz

Brückenstraße 6, 10179 Berlin

Tel.: (030) 9025 2376

Fax: (030) 9025 2929

E-Mail: jacqueline.schulze@senumvk.berlin.de

2 ÜBERWACHUNGSANLASS

Überwachungsprogramm Nachkontrolle

3 ÜBERWACHUNGSUMFANG

Gesamtanlage Anlagenteile

4 BETEILIGTE BEHÖRDEN

Zuständigkeitsbereich	Behördenstelle	Bemerkungen
Baurecht	Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Stadtentwicklungsamt (Bauaufsicht)	Nicht teilgenommen

Anwohnerschutz, Boden- und Gewässerschutz	Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Umwelt- und Naturschutzamt	Keine
Vorbeugender Brandschutz	Berliner Feuerwehr, EV BT EP B	Keine
Geräuschemissionen	Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, I C 430	Nicht teilgenommen
Luftemissionen, Abfall	Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, I C 411	Keine

5 ERGEBNIS DER VOR-ORT-BESICHTIGUNG ÜBER DIE EINHALTUNG DER GENEHMIGUNGSANFORDERUNGEN NACH § 6 ABS. 1 NR. 1 BIMSCHG UND DER NEBENBESTIMMUNGEN NACH § 12 BIMSCHG

Handlungsbedarf nach § 52a
BlmSchG

nein

ja

Die Berichte der teilnehmenden Behörden können nach den Vorschriften über den Zugang zu Umweltinformationen bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz eingesehen werden.

Einstufung nach Risikomatrix

Das Überwachungsintervall beträgt weiterhin drei Jahre.